深圳市益宇机电设备有限公司

NO/编号： YIVHP2310157

报价单

地址：深圳市龙岗区平湖街道新木社区新木大道1号5栋二楼

电话/传真：（0755）82451270

TO/致： 东莞顶钧塑胶模具有限公司

DATE/日期： 2023/10/31

ATTN/交： 王小姐

FROM/由： 刘浩 /13823720519

ADD/地址： 东莞市清溪镇清厦管理区科技路51号

控制器系统维修费用明细

序号	商 品 名 称	规格型号	数量	单位	单 价	金 额	备 注
1	操作系统更换		1	套	6600.00	6,600.00	
2	伺服阀维修		1	个	850.00	850.00	
3	伺服阀	IP-Q1B105	1	个	4350.00	4,350.00	原装
4	高压比例阀大修		2	个	2680.00	5,360.00	
5	往返交通费		2	次	285.00	570.00	
	以下空白						
备注	请仔细核对商品名称规格及数量。			价税合计：		￥17,730.00	

注：以上报价含13%增值税，含运费

报价有效期：即日起10天内

预计修复时间：订单确认后10天内