


HUSKY[®]

Keeping our customers in the lead



Refurbish Report Project # 201352

HUSKY[®]

System Conditions



System Conditions



3057 (1-2)

旧 : 927169
新 : 201352

STOP 	AUDIO 	STANDBY 	BOOST 		20-12-10 15:34:55
STAMPO: 0354857			LIVELLO: 1		
⁰¹ N/C 295c	⁰² N/C 295c	⁰³ N/C 295c	⁰⁴ N/C 295c	⁰⁵ --- 295c	⁰⁶ --- 295c
⁰⁷ N/C 295c	⁰⁸ N/C OFF				

2020/12/10

4905228

坏

6684516

坏

2020/12/10

检查：

1. 显示器触屏异常不能正常反应。第三个卡槽输出报警。
2. 电源插头 Plug 非公司标准件
3. 机体较脏保养不到位。

零备件更换及服务：

1. 更换：4905228*1PCS 显示器
6684516*1PCS 温控卡

翻新工时：4 小时

2. 检查系统设置重新升级测试加载程序。设置 PID 校正卡的温度,烧机测试数小时。