

三座标测量机检修报告

检修公司 Maintenance company: 思瑞测量技术（深圳）有限公司

日期 Date: 2021 年 4 月 15 号

用户 Customer:	东莞顶钧塑胶模具有限公司	机型 Machine Model:	Bridge-CROMA-686
地址 Address:	东莞市清溪镇科技路 51 号	序列号 S/N:	
故障配件 Failure parts	问题描述 Problem description	解决方法 The solution	检修人员 Maintenance staff
 控制器 24 电源	控制器目前加不上电，经过测试，控制器 24V 电源已烧坏，没有输出电压，控制器面板也无法正常亮灯，确定主板控制面板也已烧坏，原因分析可能以下导致： 1: 电压不稳定，导致 24V 电压烧坏，从而导致主板损坏	置换新控制器 (回收故障控制器，更换全新同型号 H3C 控制器，保修 12 个月 收费:45000 元,含 13% 增值税发票	梁俊清
 控制器主板	控制器目前加不上电，经过测试，控制器 24V 电源已烧坏，没有输出电压，控制器面板也无法正常亮灯，确定主板控制面板也已烧坏，原因分析可能以下导致： 1: 电压不稳定，导致 24V 电压烧坏，从而导致主板损坏。 。	维修控制器 (拿回供应商去维修，如检测可以正常修好，收费 15000 元，保修 1 个月。含 13% 增值税发票)	梁俊清