

BOERBOEL正压热熔治具(PVTR-3011/3014-001)(新版熱熔治具)

zhuangweixin@mibtech.com.cn

發給 pengjingjing, zhuangweixin@mibtech.com.cn, zhouyi, 李小果, 李...

2022-09-26 08:05 [詳細?息](#)

Dear.晶晶

請幫忙建立以下料號 並請購一套 謝謝

CC.周禕

這是上周和廠商討論，要做新式治具，因現在是用舊治具在做克服生產，請幫忙催東和廠商設計及報告 謝謝

2894	工程仓		40001104205	BOERBOEL正压热熔治具(PVTR-3011/3014-001)(DRW-150R)
------	-----	--	-------------	--

Best Regards and thanks!

Lucas Chuang 莊偉欣

Mibtech 东莞顶钧塑胶模具有限公司

Tel:86-769-86815666 ext 184

Mobile:86-134-1215-0210 短号660210

www.mibtech.com.tw

PVBB-2001-001 熱熔治具問題點(東和)

zhuangweixin@mibtech.com.cn

發給 zhouyi, zhuangweixin@mibtech.com.cn, 鍾春華Laurie, xiangjinhua...


2022-09-23 10:47 [詳細?息](#)


 Heatstaking issues - Read.pdf (2 MB)

Dear.周禕

麻煩請東和廠商來檢討熱熔治具，以下是客人反饋的問題點
明天早上或是下午都可以

1. 鐵片熱熔不平整
2. 熱熔後有間隙





AFTER REMOVING THE PLATE IT IS
CLEAR THAT THE HEATSTAKE BOSS IS
DEFORMING UNDER THE PLATE
BECAUSE THE PLATE IS NOT FULLY
SEATED PRIOR TO HEAT STAKING

Best Regards and thanks!

Lucas Chuang 莊偉欣

Mibtech 东莞顶钧塑胶模具有限公司

Tel:86-769-86815666 ext 184

Mobile:86-134-1215-0210 短号660210

www.mibtech.com.tw