

東莞頂鈞塑膠模具有限公司

Mibtech Plastic & Molds Co., Ltd. (China)

異常 / 扣款處理單

部門	加工課	廠商	貝格
機種	Blackford	名稱	TOP_KEY
料號	101395005001A	日期	2022-08-19

原材料類：☒原料 ☐鋼材 ☐模胚 ☐包材 ☐化學物品 ☐委外噴漆 ☐五金配件 ☐其它 噴漆產品

扣款內容

8月10日涂装生产Blackford TOP_KEY共计成品4950pcs，因UV百格脫落導致全部報廢，此批生產時首件測試為OK，噴UV漆后也測試OK，產品呆滯8小時以上測試就開始脫落，經和油漆廠商多次驗證確認為光油（料號：32051300019）異常導致，請採購將此批產品費用轉稼給油漆廠商（貝格），轉稼費用如下：

1.6美金（產品單價）X 4950（數量）= 7920（美金）X 6.8 = 53856.48

貝格承擔 50% 扣款 向子穗

會簽意見

2022-08-19 14:14 装配課何相逢：
同意

2022-08-19 16:56 生管課周超：
同意

2022-08-19 18:21 品保部兰开胜：
同意

2022-08-20 17:02 业务部洪鈞毫：
同意

2022-08-22 08:35 采购課陳昱汝：
同意

處理結果：☒扣款 ☐退貨 ☐換貨 ☐特採 ☐其它

申請人	李小果 2022-08-19 11:24:01	審核	鄧敏杰 2022-08-22 09:55:47
核準	湯智惟 2022-08-24 12:20:11	採購接收	陳昱汝 2022-08-24 17:26:01

- 備注：a. 原材料類退貨或扣款、特採等需經品管、工程會簽，機臺/設備類不需。
b. 如是本司原因造成，責任歸屬為發生部門，由本部門主管自行處理，結果呈報總經理。
c. 機臺/設備類：包括公司所有機臺及設備和儀器。
d. 確認後此單一聯交給財務做扣款依據。

MI-QF-10-025A

會簽意見區

第2步【會簽】會簽 何相逢：
同意

2022-08-19 14:14:36

第2步【會簽】會簽 周超：
同意

2022-08-19 16:56:56