

Re: Re: SM8194 上蓋噴漆治具試噴發現有擋膠及組裝干涉問題

xuyong

發給 qinyi09, 兰礼嵩, xiangjinhua, zhouyi, 黄辉祥, '李亮亮', zoukaihui, rob...


2022-07-13 22:41 詳細?息

 SM9194 TOP CASE噴漆治具... (3 MB)

DEAR 胡经理:


上蓋噴漆治具噴漆后拆治具非常紧,很难拆开.请依附件PPT帮忙改模并回传最新3D.要求7/18试模送样确认.谢谢!

1. 噴漆后拆治具太紧难拆开且容易拆壞產品



原因分析:

1. 噴漆下治具尾部与产品贴合太紧没有空隙, 噴漆后治具与产品形成粘合, 油漆有添加固化剂更加增强了粘合的强度.



原因分析:

2. 上治具没有支撑定位, 下压过头卡进产品内部, 导致难以拆开 强力拆开容易拆伤产品

Best Regards and Thanks!

工程部 許勇

Mibtech 東莞頂鈞塑膠模具有限公司

Tel: 86-0769-86815666 ext 182

Mobile: 86-135-37197531

www.mibtech.com.tw

寄件者: xuyong

傳送時間: 2022-07-11 14:28

收件者: qinyi09; 蘭禮嵩; 向金華; 周祎

抄送: 黃輝祥; 李亮亮; 鄒副理; 'robert'

主旨: Re: Re: SM8194 上蓋噴漆治具試噴發現有擋膠及組裝干涉問題

DEAE 胡经理:

可依贵司建议方式改模.

另:治具与产品组装有点紧,我们还在评估优化方式.故模具改好后先不要装模.谢谢!

Best Regards and Thanks!

工程部 許勇

Mibtech 東莞頂鈞塑膠模具有限公司

Tel: 86-0769-86815666 ext 182

Mobile: 86-135-37197531

www.mibtech.com.tw

寄件者: qinyi09@qinyihardware.com

傳送時間: 2022-07-11 11:23


收件者: '許勇xuyong'; 蘭禮嵩; 向金華; 周祎

抄送: huanghuixiang; '李亮亮'; '鄒凱輝'; 'robert'

主旨: Re: Re: SM8194 上蓋噴漆治具試噴發現有擋膠及組裝干涉問題

Dear 許勇:

噴漆治具改動大，成本較大周期較長，建議局部減膠，详见附件3D, 請評估。謝謝



qinyi09@qinyihardware.com

發件人: xuyong

發送時間: 2022-07-11 08:55

收件人: qinyi09; 蘭禮嵩; 向金華; 周祎

抄送: 黃輝祥; 李亮亮; 鄒副理; 'robert'

主題: Re: SM8194 上蓋噴漆治具試噴發現有擋膠及組裝干涉問題

DEAR 胡經理:

SM8194 上蓋噴漆治具因試噴發現有擋膠及組裝干涉問題, 請依附件3D進行修模並回覆模具完成時間. 謝謝!

1	上蓋總噴上治具		頂勤	802722053856
2	上蓋總噴下治具			

Best Regards and Thanks!

工程部 許勇

Mibtech 東莞頂鈞塑膠模具有限公司

Tel: 86-0769-86815666 ext 182

Mobile: 86-135-37197531

www.mibtech.com.tw

寄件者：

Re: SM9194 TOP CASE噴漆治具(3856)EV试产問題點優化

xuyong


發給 頂勤-徐小瀾, zhouyi, xiangjinhua, 黃輝祥, '李亮亮', zoukaihui, robert...

2022-09-02 11:10 詳細?息

 sm8194_202200902_a6_as... (5 MB)

DEAR 徐工:

因客戶要求,SM9194 TOP CASE噴漆治具(3856)如下圖指示區域需減膠偷空.煩請依附件3D改模.並回覆送樣時間.比較緊爭,請優先處理.謝謝!



Best Regards and Thanks!

工程部 許勇

Mibtech 東莞頂鈞塑膠模具有限公司

Tel: 86-0769-86815666 ext 182

Mobile: 86-135-37197531

www.mibtech.com.tw

发件人: xuyong

发送时间: 2022-08-15 11:00

收件人: xuxiaolan; 周祎; 向金華

抄送: 黃輝祥; 李亮亮; 鄒副理; 辛經理

主题: SM9194 TOP CASE噴漆治具(3856)EV试产問題點優化

DEAR 徐工:

SM9194 TOP CASE噴漆治具(3856)煩請依附件PPT及3D改模.並請回復完成時間.謝謝!

Best Regards and Thanks!

工程部 許勇

Mibtech 東莞頂鈞塑膠模具有限公司

Tel: 86-0769-86815666 ext 182

Mobile: 86-135-37197531

www.mibtech.com.tw

SM8194 3856噴漆治具改模優化

xuyong

發給 頂勤-徐小瀾, lixiaorong, wangying, zhouyi, rongjianxiao, vivian, 黃輝...

2022-10-12 17:11 詳細?息



SM9194 TOP CASE噴漆治具... (2 MB)



8194-top-case_3.zip (5 MB)

DEAR 徐工:

3856噴漆治具DV試產還有些問題,煩請依據附件PPT及產品3D幫忙優化修模.並請回覆模具完成時間.謝謝!

Best Regards and Thanks!

工程部 許勇

Mibtech 東莞頂鈞塑膠模具有限公司

Tel: 86-0769-86815666 ext 182

Mobile: 86-135-37197531

www.mibtech.com.tw