

回覆: Re: MGR2308 TO CASE 3981喷漆治具优化--顶勤

zhouyi

發給 wangying, ivanli, 黄辉祥, xuyong, xiangjinhua, '李亮亮', zoukaihui, r...


2023-08-21 16:47 詳細?息

Dear 王英：

你好！接工程通知，3981的喷漆治具上的两个柱子如下图堵上，谢谢！

MGR2308 3981喷漆治具P1试产问题-8/10

Mibtec



1. 产品改模增加横向骨位, 与喷漆治具定位柱干涉, 导致新增骨位压变形.
对策: 取消喷漆上治具两定位柱

Best Regards and Thanks!

Joy Zhou 周祎

Mibtech 东莞顶钧塑胶模具有限公司

Tel: 86-0769-86815666 Ext 160

Mobile: 86-134-12082051

www.mibtech.com.tw

发件人: xuyong

发送时间: 2023-08-17 20:51

收件人: 向金華; 周祎

抄送: 黄辉祥; 李亮亮; 邹副理; 辛经理

主题: Re: Re: MGR2308 TO CASE 3981喷漆治具优化

DEAR周祎:

请帮忙通知顶勤将3981上治具的两个柱子直接堵掉, 谢谢!



1. 产品改模增加横向骨位, 与喷漆治具定位柱干涉, 导致新增骨位压变形.
对策: 取消喷漆上治具两定位柱

Best Regards and Thanks!

工程部 許勇

Mibtech 東莞頂鈞塑膠模具有限公司

Tel: 86-0769-86815666 ext 182

Mobile: 86-135-37197531

发件人: xuyong

发送时间: 2023-08-16 07:57

收件人: 向金華; 周祎

抄送: 黄辉祥; 李亮亮; 邹副理; 辛经理

主题: Re: Re: MGR2308 TO CASE 3981喷漆治具优化

DEAR向工/周祎:

顶勤3981 喷漆治具改模有帮忙更新3D及通知厂商改了吗?

Best Regards and Thanks!

工程部 許勇

Mibtech 東莞頂鈞塑膠模具有限公司

Tel: 86-0769-86815666 ext 182

Mobile: 86-135-37197531

发件人: xuyong

发送时间: 2023-08-11 08:29


收件人: 向金華; 周祎
抄送: 黄辉祥; 李亮亮; 邹副理; 辛经理
主题: Re: Re: MGR2308 TO CASE 3981喷漆治具优化

DEAR向工/周祎:

因产品改模增加横向骨位, 与喷漆治具有干涉, 导致新增骨位压变形.
请将干涉的两定柱改模取消. 谢谢!

MGR2308 3981喷漆治具P1试产问题-8/10

Mibtec



1. 产品改模增加横向骨位, 与喷漆治具定位柱干涉, 导致新增骨位压变形.
对策: 取消喷漆上治具两定位柱

Best Regards and Thanks!

工程部 許勇

Mibtech 東莞頂鈞塑膠模具有限公司

Tel: 86-0769-86815666 ext 182

Mobile: 86-135-37197531

发件人: xuyong

发送时间: 2023-07-27 17:18

收件人: 向金華; 周祎; 钟彩云


抄送: 黄辉祥; 李亮亮; 邹副理; 徐經理; 辛经理

主题: Re: MGR2308 TO CASE 3981喷漆治具优化

DEAR周祎:

3981治具模请知悉厂依附件3D要求改模, 要求在8/2前完成并于
8/3交1000SET进货. 谢谢!

MGR2308 3981喷漆治具P1试产问题





1. 前端2孔喷油飞漆, 组装有干涉, 修改治具全部遮盖

]

MGR2308 3981喷漆治具P1试产问题

Mibtech



2. 试产中组装有30%左右压断现象, 现产品骨位有改模加胶, 治具上也请评估优化加大避空

Best Regards and Thanks!

工程部 許勇

Mibtech 東莞頂鈞塑膠模具有限公司

Tel: 86-0769-86815666 ext 182

Mobile: 86-135-37197531

发件人: xuyong


发送时间: 2023-07-26 10:44

收件人: 向金華; 周祎

抄送: 黃輝祥; 李亮亮; 鄒副理; 徐經理; 辛經理

主题: MGR2308 TO CASE 3981喷漆治具优化

DEAR向工：
3981喷漆下治具在试产中组装有30%左右压断现象，现产品骨位有改模加胶，治具上也i



类别	治具图片	料號	客戶/廠商	品名
辅料		40000100380	顶钩	TOP_CASE上治具
辅料		40000100381	顶钩	TOP_CASE下治具

Best Regards and Thanks!
工程部 許勇

Mibtech 東莞頂鈞塑膠模具有限公司

Tel: 86-0769-86815666 ext 182

Mobile: 86-135-37197531