

苏比克国际贸易(深圳)有限公司东莞分公司
报价单

客户名称：2800186100东莞顶钧塑胶模具有限公司
联系人：
客户电话：0769-86815666
客户传真：0769-86815880
报价有效期限：2022-03-25

电话：86-769-8531-9762
传真：86-769-8509-9458
报价单号：2800218631
报价日期：2022-02-23
报价人：东莞技术部 聂曼曼

No	部品号	品名及规格	数量	单位	含税单价	含税金额	区位	备注
1	2653366	开关电源/>>:SWITCHING REGULATOR[LDA15F-5-XSDC]	1.00	PC	480.00	480.00	A	
2	0000000TW	/维修费	1.00	H	400.00	400.00		
3	2653366	开关电源/>>:SWITCHING REGULATOR[LDA15F-5-XSDC]	1.00	PC	480.00	480.00	A	
4	0000000TW	/维修费	1.00	H	400.00	400.00		
金额（大写） 壹仟柒佰陆拾元整				小计		1,557.52		
备 注： 以上报价含13%税金				增值税		202.48		
				合计		1,760.00		

制表：

开户银行：	建设银行东莞松山湖支行
公司账号：	44050177005300001720
开户名称：	苏比克国际贸易(深圳)有限公司东莞分公司
地 址：	广东省东莞市松山湖园区工业西路9号2栋1单元

订购公司章： 东莞顶钧塑胶模具有限公司 报价单位： 苏比克国际贸易(深圳)有限公司东莞分公司
订货人签章： 单位签章：

如贵公司需要订购报价部品，请在“订购公司签章”处盖章或签名后，写明收货人及联系电话回传，以示订货，交期从订货之日算起，维修部品非人为因素造成损坏保固期三个月(不包含消耗品)，更换后的线路板、驱动器等旧品我司有权并负责回收。谢谢。

苏比克国际贸易(深圳)有限公司东莞分公司

Sodick维修保养单

200048693-0010

客户名称	2800186100 东莞顶钩塑胶模具有限公司		电话	0769-86815666	
客户地址	东莞市清溪镇清厦管理区鹿湖坝村科技路51号				
客户部门		传真	0769-86815880	序列号	AMUTIS-4314
联络人		工作时间	10:00-18:00	电源	
维修日期	2012-1-25	实际工时	✓	软件版本	V6.8082
纳入日期	2012-6-12	Cut-time	13.19h	制造日期	2012/10/5

维修内容:其他工作

处理内容:

原因: CERG → 板供电电压板: 停

1. 测量 DCC 输出为 3.8V 异常

2. 更换 DCC 电压源

3. 开机测试正常

遗留问题: 无	有:	与客户商议事项: 无		有:
有偿	机器移动	机器维修	操作加工指导	PITCH校正
无偿	营业无偿	加工指导	部品改造	保固期间
	新机安装	特别理由	三个月同一故障	社内加工

登录客户:	机台	☐ 相符
登录地址:	位置	☐ 移动至:
备注:		

部品号	部品名称	规格	单价	数量	金额
2613366	LD15T-5-730V		480	1/2	480

②工时费	项目	数量	单价	总价	①部品总价	480
	作业					

③基本费	400元	收款单位: 苏比克国际贸易(深圳)有限公司东莞分公司 地址: 广东省东莞市松山湖园区工业西路9号2栋4单元 开户名称: 苏比克国际贸易(深圳)有限公司东莞分公司 税务登记号: 441901710 开户行: 中国银行东莞长安支行 账号: 640557740085 电话: 86-769-8531-9762 传真: 86-769-8509-9458
④住宿费		
修理合计金额	480+400=880元	

①+②+③+④	人员	名	用户确认: 吴恒
维修人员: 吴恒	维修人员:	完了	未完了



第一联:服务(白) 第二联:管理(红) 第三联:请款(蓝) 第四联:客户(黄)

苏比克国际贸易(深圳)有限公司东莞分公司

Sodick维修保养单

100031341-0010

客户名称	2800186100 东莞顶钧塑胶模具有限公司			电话	0769-86815666
客户地址	东莞市清溪镇清厦管理区鹿湖坝村科技路51号				
客户部门		传真	0769-86815880	序列号	A61415-A315
联络人		工作时间	10:00-12:00	电源	100V
维修日期	2022-7-11	实际工时	2	软件版本	16.001C 特殊选配:
纳入日期	2017-6-12	Cut-time	90.64	制造日期	2021.05

维修内容:放電部其他異常

20080 报警 放电部发生超时错误

处理内容:

原因:DCSV电源故障

处理:1. (1) CERG-02 报警 (2) 加电压 (3) 加电压

1. 加电压 (2) 加电压

2. 加电压 (3) 加电压

遗留问题: 无	有:	与客户商议事项: 无	有:
有偿	机器移动	机器维修	操作加工指导
无偿	营业无偿	加工指导	部品改造
	新机安装	特别理由	三个月同一故障

登录客户:	机台	☐ 相符
登录地址:	位置	☐ 移动到:

备注:

部品号	部品名称	规格	单价	数量	金额
2652566	DCSV 1.5A		680元	1个	680元

②工时费	项目	数量	单价	总价	①部品总价	1180元
	作业					
③基本费						
④住宿费						
修理合计金额						4801400 880元
①+②+③+④						
人员	各	用户确认:				
维修人员:						
完了	未完了					

收款单位: 苏比克国际贸易(深圳)有限公司东莞分公司
 地址: 广东省东莞市松山湖园区工业西路9号2栋1单元
 开户名称: 苏比克国际贸易(深圳)有限公司东莞分公司
 税务登记号: 914419055000017
 开户行: 建设银行 东莞松山湖支行
 账号: 440501270055000017
 电话: 86-769-8501-1462
 传真: 86-769-2509-9408



第一联:服务(白) 第二联:管理(红) 第三联:请款(蓝) 第四联:客户(黄)