

# 广州市怡华新电子仪器有限公司维修报价单

电话: 020-36453501,36453502 传真: 020-36453505  
网络实名: 怡华 E-mail: yihuaxin@126.com

**TO:** 东莞顶钧塑胶模具有限公司 唐小姐 (收)      **日期:** 2023 年 02 月 16 日

您好,现将贵司需要修理之产品情形报告如下:

|      |                                                                                                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 品名型号 | 水分仪 HR83                                                                                                                            |
| 产品编号 |                                                                                                                                     |
| 故障情形 | 加热管无法加热。                                                                                                                            |
| 维修内容 | <p>根据描述判断该故障为水分仪加热管损坏，维修如下：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. 更换新的加热管。</li><li>2. 重新校准温度数据。</li><li>3. 清洁机器内外。</li></ul> |
| 维修费用 | 包含人工和税费:2500 元。                                                                                                                     |

取收经手人: 汪成照      检测/修复员: 李名果      复核: 程良福

贵公司若同意维修,请在以下确认书上签名盖章后回传或传真正式订购单于本司  
(FAX:020-36453505),二个月内未确认回复将视放弃所有权,本司将以上产品报废处理。  
本公司在收到贵司确认传真之后,将产品修好送回/通知贵公司。

## 维修产品确认书

兹同意请 广州市怡华新电子仪器有限公司 维修本公司之产品

型号: 产品编号:

共 台，现金维修费用共计人民币 元（备注：开立 13% 发票）

本司收到维修好之产品同时支付现金维修费用。

单位盖章:

经 办 人:

年 月 日