



报 价 单

报价编号：	Q2025001005	报价日期：	2025年1月7日
客户名称：	东莞顶钧塑胶模具有限公司	公司名称：	深圳普瑞斯特工业设备有限公司
公司地址：	东莞市清溪镇清溪科技路51号	公司地址：	深圳龙岗区坪地街道富乐工业园
客户代表：	采购部 王小姐	公司代表：	姜先生
电话号码：	0769 8681 5666	电话号码：	13428726275

产品明细报价如下：益宇控制器维修（俩组阀体）

序号	产品名称	优惠价（单价）	数量	单位	总金额（RMB）	备注
1	控制器阀芯更换	¥2,360.00	2	台	¥4,720.00	
2	控制器阀体密封套件更换	¥280.00	2	台	¥560.00	
3	控制器阀体维修人工成本	¥600.00	1	台	¥600.00	
4	控制器运输成本（往返）	¥400.00	1	/	¥400.00	
备注：根据益宇控制器的故障情况并结合我司的维修经验，我司需定制一些耐高压、耐高温配件从而改善该控制器故障频率，因此这次需要将控制器送到我司进行维修检测。						
含税总金额					¥6,280.00	
备注：以上维修报价是根据益宇控制器的常见故障提出维修方案						
1. 以上报价有效期30天.						
2. 交货地点: 贵司						
3. 交货周期：2 周						
4. 付款条件: 月结30天（开立13%增值型发票）						

客户确认回签

深圳普瑞斯特工业设备有限公司